



CENTRUM
DOPRAVNÍHO
VÝZKUMU



Ministerstvo dopravy

PIARC TC D.2.3 SURF 2018 ERPUG 2018

Ing. Josef Stryk, Ph.D.

PIARC TC D.2:

technický výbor Světové silniční asociace PIARC TC D.2:

Vozovky

Zástupci za ČR: Ing. Mondschein (ČVUT)

 Ing. Stryk (CDV)

D.2 má tři dílčí technické komise (TG):

D.2.1 Green paving solutions and sustainable pavement materials,

D.2.2 Low cost pavements systems,

D.2.3 Non-destructive pavement monitoring and testing techniques.

PIARC TC D.2.3:

State of the art in monitoring road condition and road/vehicle interaction (2016, nově: 1-2019)

příprava konference **SURF 2022**

- 4.-6.5.18 Brisbane (Austrálie) + **SURF 2018** + ARRB 2018
- 9.-13.10.18 Durban (JAR) - beze mně
- 8.-10.4.19 Brusel BRRC (Belgie)
- 6.-10.10.19 **Abu Dhabi** (Spojené Arabské Emiráty) + WRC
- beze mně

PIARC D2.3 report 2016:

volně ke stažení:

<https://www.piarc.org/en/order-library/25113-en-State%20of%20the%20art%20in%20monitoring%20road%20condition%20and%20road/vehicle%20interaction.htm>

2. SURFACE EVENNESS	5
2.1. INTRODUCTION	5
2.2. TRANSVERSE EVENNESS	5
2.3. LONGITUDINAL EVENNESS	9
3. VEHICLE/ROAD INTERACTION CHARACTERISTICS	13
3.1. GENERAL	13
3.2. SURFACE TEXTURE	13
3.3. FRICTION	18
3.4. TRAFFIC NOISE	21
3.5. ROLLING RESISTANCE	25
4. SURFACE DEFECTS	27
5. STRUCTURAL CONDITION	39
5.1. DEFINITION	39
6. IMPORTANCE OF MANAGING DATA QUALITY	47
6.1. BACKGROUND	47
6.2. OVERALL QUALITY REQUIREMENTS	49
6.3. QUALITY APPROVAL (QA) PROCEDURES	50
6.4. CONCLUSIONS	51
7. QUALITY MANAGEMENT: VERIFICATION AND VALIDATION	52
7.1. QUALITY CONTROL	52
7.2. QUALITY CONTROL OF SENSORS AND EQUIPMENT	52
7.3. QUALITY CONTROL OF NETWORK DATA COLLECTION	56
7.4. QUALITY CONTROL OF THE DATA	57

APPENDIX – CASE STUDIES.

PIARC D2.3

report 2019:

1. SURFACE EVENNESS.....	9
1.1. PAVEMENT PROFILE SCANNER (PPS).....	9
1.2. EVENNESS OF CYCLE TRACKS.....	10
2. VEHICLE/ROAD INTERACTION CHARACTERISTICS.....	15
2.1. FRICTION.....	15
2.2. ROLLING RESISTANCE.....	21
2.3. SPLASH AND SPRAY.....	24
3. SURFACE DEFECTS.....	27
3.1. IMAGING CAPTURING TECHNOLOGY.....	27
3.2. INFRARED CAMERAS.....	29
4. STRUCTURAL CONDITION.....	33
4.1. TRAFFIC SPEED DEFLECTOMETER.....	33
4.2. GROUND PENETRATING RADAR.....	35
4.3. LIGHT WEIGHT DEFLECTOMETER.....	40
5. IN-VEHICLE TECHNOLOGIES.....	44
5.1. INTRODUCTION.....	44
5.2. WORKING PRINCIPLE.....	46
5.3. COMPARISON WITH ESTABLISHED TECHNOLOGIES.....	49
6. CASE STUDIES.....	52
6.1. USE OF THE LIGHT WEIGHT DEFLECTOMETER AROUND THE WORLD.....	52
6.2. FWD FOR QUALITY CONTROL OF PAVING WORKS IN PORTUGAL.....	57
6.3. DEVELOPMENT OF SMALLER-SIZE MOVING WEIGHT DEFLECTOMETER IN JAPAN.....	61
6.4. SURFACE DEFECTS DATA COLLECTION FROM 360° PICTURES IN ESTONIA.....	67
6.5. REFERENCE EQUIPMENT FOR QUALITY ASSURANCE OF EVENNESS MEASUREMENTS.....	72

SURF 2018:

2. - 4. 5. 2018 8th Symposium on Pavement Surface Characteristics

tuto konferenci přímo pořádal PIARC, skupina D.2.3 a byla uspořádána po 6ti letech od poslední této konference, která se konala ve Virginii

<http://114.111.144.247/Presto//collections/BrowseContentCollection.aspx?ccID=OA==&iCatID=ODAv>

český příspěvek:

POTENTIAL IMPROVEMENT IN DATA INTERPRETATION REGARDING SIMULTANEOUS MEASUREMENT OF FRICITION COEFFICIENT AND IRI

Leoš Nekula, Měření PVV, Czech Republic

Josef Stryk, CDV: Transport Research Centre, Czech Republic

Pavla Nekulová, Brno University of Technology, Czech Republic

Ilja Březina

1 Úvod

2 Výhody souběžného měření součinitele tření a IRI

3 Zařízení, která měří souběžně součinitele tření a IRI

3.1 České zařízení TRT

3.2 Rakouské zařízení RoadSTAR

3.3 Australské zařízení iSSAVe

4 Příklad provedeného měření zařízením TRT

5 Závěr



**Silniční obzor
12/2018**

SURF 2018:

COMPARISON OF EUROPEAN AND AMERICAN METHODS FOR HARMONIZING FRICTION MEASUREMENTS – RESULTS OF 1ST EUROPEAN PAVEMENT FRICTION WORKSHOP

Véronique Cerezo, IFSTTAR AME-EASE, France

Zoltan Rado, DILLON KANE GROUP, USA

CORRELATION OF SKID RESISTANCE FROM FIELD AND LAB MEASUREMENTS USING WEHNER/SCHULZE (PWS) AND ROADSTAR DEVICES

Roland Spielhofer, Austrian Institute of Technology GmbH, Austria

Mario Krmek, ASFINAG, Austria

ERPUG (European Road Profile Users' Group)

poslední: 16. – 17. 10. 2018 v Madridu

<http://www.erpug.org/index.php?contentID=248>

Z ČR se této akce účastnily 3 osoby, 1 z CDV a 2 z firmy VARS Brno a.s.

Zajímavé informace z mého pohledu jsou zmíněny níže:

- **CROW** pořádá srovnávací měření nejenom FWD zařízení, ale také profilometrů, zařízení na měření protismykových vlastností povrchů vozovek (holandská metoda, za mokra i za sucha) a hlučnosti povrchů vozovek metodou SPB a CPX - viz: <https://assetinsight.nl/nl/nieuws/detail/round-robin-tests-in-the-netherlands>
- v příspěvku 5 je uvedena historie **měření makrotextury** v USA
- v příspěvku 6 se porovnává parametr **MTD, MPD a skewness** (z kterého je patrné jestli jde o pozitivní nebo negativní texturu)
- v příspěvku 8 je uvedeno zpřesnění metody **LCMS-2** s rozlišením 1 x 1 mm
- v příspěvku 11 je uvedeno, že data z **laserového skenování zařízením Lehmann + Partner** mohou být použita pro hodnocení nerovnosti povrchů vozovek v Německu, (rozlišení 1,7 x 1,2 mm), tento systém je nově instalován také do vozidla RoadSTAR
- v příspěvku 12 jsou uvedeny nedostatky parametru **IRI** a je tam citována práce Ing. Múčky
- v příspěvku 13 a 14 se mluví o uplatnění **TSD** při hodnocení únosnosti vozovek na síťové, ale i projektové úrovni

ERPUG:

1	Integrated Strategic Planning in Indonesia	James Robertson, Agile Assets, UK
2	The PIARC road monitoring report	Margo Briessinck, Agency for Roads and Traffic, Belgium
3	US Pavement Performance Measures and Support Activities	Andy Mergenmeier, FHWA, US
4	Round robin tests in the Netherlands	Arco BlankenRijkswaterstaat, Marius Nagelhout, Asset.Insight, Netherlands
5	Findings of Network-Level Continuous Friction and Texture Measurements in the United States	Edgar David de Lèon Izeppi, Virginia Tech Transportation Institute, US
6	New and renewed measures related to pavement surface texture and the potential applications	Ulf Sandberg, VTI, Sweden
7	RMT3: status on unique laser scanning system of road marking geometry	Christian Nilsson, Ramboll, Sweden
8	LCMS-2, hardware and software improvements made possible for using full 1mm resolution 3D pavement images	Johan Laurent, Pavemetrics, Canada
9	A Spatial Approach to Multi-Year Cracking Analysis	Scott Mathison, Pathway services, US
10	Fully Automated Cracking Survey based on Deep-Learning: A Status Report and Future Direction	Kelvin Wang, WayLink, US

ERPUG:

11	Pavement Profile Scanner data in condition Assessment	Maximilian Sesselmann, Lehmann + Partner, Germany
12	A new indicator for ride comfort condition	Pertti Virtala, Destia, Finland
13	Predicting rutting and fatigue cracking using the Greenwood Traffic Speed Deflectometer	Christoffer Peder Nielsen, Greenwood, Denmark
14	Functional and structural pavement assessment: Getting the full picture in a single pass	Garry Warren, ARRB, Australia
15	Boeing Bump Index for Airfield Pavement Smoothness and Roughness (Secret)	Injun Song, NAVFAC Engineering and Expeditionary Warfare Center, US
16	Status of new roughness index development for in-service airport pavement	Al Larkin, FAA Airport Technology, US
17	Experiences on the characterization of pavement surfaces	Michele Mori, SINA, Italy
18	The ViaTech experience	Håvard Farstad, ViaTech, Norway
19	Road profiling using laser scanner	Jani Irvankoski, Roadscanners, Finland

Zapojení lidí z CDV v TC PIARC bylo v roce 2018 financováno z projektu Ministerstva dopravy ČR

Děkuji vám za pozornost!

Kontaktní informace:

Ing. Josef Stryk, Ph.D.
josef.stryk@cdv.cz
+420 724 016 729

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno

telefon: +420 541 641 711
email: cdv@cdv.cz

www.cdv.cz