




Výsledky srovnávacího měření 2005



Zařízení	Rovnice pro převod na zařízení TRT	Koeficient determinace	Korelační koeficient
GT 135	$y = 0,7559 \cdot x^{0,7057}$	$R^2 = 0,9660$	$R = 0,9828$
GT 358	$y = 0,8423 \cdot x^{0,6469}$	$R^2 = 0,9464$	$R = 0,9723$
SCRIM	$y = 0,8216 \cdot x^{0,8699}$	$R^2 = 0,9532$	$R = 0,9763$
Skiddometer BV 11	$y = 0,8281 \cdot x^{1,0863}$	$R^2 = 0,9590$	$R = 0,9793$

Srovnávací měření v roce 2018 v Nantes

Zúčastněná měřicí zařízení

- Celkem 10 různých zařízení měřící součinitel tření v podélném směru, mezi nimi TRT a Skiddometer BV11
- Celkem 5 zařízení měřící boční tření SCRIM
- Statická zařízení mezi nimi i zařízení obdobné zařízení osazeném v zařízení Wehner/Schulze užívaném v ČR

Měřené povrchy

- Pokrývaly rozsah makrotestury MPD od 2,9 mm (Porous Asphalt) do 0,5 mm (pískový asfaltový koberec do 4 mm) povrchy opatřené nátěrem se skleněnou balotinou měly MPD 0,6 mm.
- Stáří povrchů bylo 3 roky až 19 let,
- Zrnitosti asfaltových směsí byly do 10 mm, 6 mm a 4 mm.

Kontrola parametrů měřicích zařízení

- Tvrdost pneumatiky
- Tlak v pneumatice
- Zatížení měřicího kola
- Dávkování vody na povrch vozovky

Měřicí rychlosti 40 km/h, 60 km/h a 80 km/h

Srovnávací měření v roce 2018 v Nantes

Vyhodnocení měření fp při různých rychlostech stanovilo vzájemný přepočítání mezi TRT a BV11 v tab. 1 a na základě toho tabulka 4 z ČSN 73 6177 pro BV 11 nabývá hodnot podle Tab. 2

Zařízení	Měřicí rychlost, km/h		
	40	60	80
TRT	1,076	1,048	1,068
BV11	1,098	1,164	1,199
BV11/TRT	1,020	1,111	1,123

Měřicí rychlost Km/h	Klasifikační stupeň Fp				
	1	2	3	4	5
40	≥0.68	0.59	0.5	0.41	≤0.4
60	≥0.6	0.52	0.44	0.36	≤0.35
80	≥0.53	0.46	0.39	0.32	≤0.31
100	≥0.47	0.41	0.35	0.29	≤0.28
120	≥0.42	0.37	0.32	0.27	≤0.26

Měřicí rychlost km/h	Klasifikační stupeň				
	1	2	3	4	5
40	≥0,69	0,60	0,51	0,42	≤0,41
60	≥0,67	0,58	0,49	0,40	≤0,39
80	≥0,60	0,52	0,44	0,36	≤0,35

Srovnávací měření v roce 2018 v Nantes

Kromě tohoto vyhodnocení se v Evropě používá vyjádření protismykových vlastností, které zahrnuje obě charakteristiky:

$$SRI = BFe^{\frac{S-S_{Ref}}{S_0}}$$

$$S_0 = aMPD^b$$

ČSN 73 6177

$$F_p' = a \cdot e^{b \cdot v}$$

kde

SRI je Skid Resistance Index, index odolnosti proti smyku

a, b, a B jsou specifické kalibrační parametry daného měřicího zařízení

F je naměřená hodnota odolnosti proti smyku daným měřicím zařízením

S je provozní rychlost zařízení při měření

S_{Ref} je referenční rychlost, ke které je vztažen součinitel tření F

S_0 představuje rychlostní gradient hodnot F vztažený na makrotexturu povrchu

MPD je střední hloubka profilu, hodnota makrotextury povrchu vozovky

a, b jsou parametry exponenciální funkce

v je měřicí rychlost

Srovnávací měření 2018 v Nantes

Vyhodnocením srovnávacích měření byly stanoveny specifické kalibrační koeficienty pro zařízení TRT a BV 11 uvedené v tab. 3 a v tab. 4 je z těchto hodnot upravena tabulka 4 z ČSN 73 6177 pro všechny rychlosti pro a) TRT a b) pro BV 11.

Tab. 3 Stanovené kalibrační parametry zkušebních zařízení

Parametr	B	a	b
TRT	1.000	196	0.108
BV-11	1.072	151.5	0.464

Tab. 4 Požadované součinitele tření v klasifikačních stupních v závislosti na měřicí rychlosti a makrotextuře MPD povrchu vozovky
a) pro zařízení TRT
b) pro zařízení BV 11

Měřicí rychlost	MPD	Klasifikační stupeň Fp pro TRT				
		1	2	3	4	5
40	2	≥0,66	0,57	0,48	0,40	≤0,38
	1	≥0,66	0,57	0,48	0,40	≤0,38
	0,5	≥0,67	0,58	0,49	0,40	≤0,39
	0,1	≥0,68	0,59	0,50	0,41	≤0,40
60		≥0,60	0,52	0,44	0,36	≤0,35
80	2	≥0,55	0,47	0,40	0,33	≤0,32
	1	≥0,54	0,47	0,40	0,33	≤0,32
	0,5	≥0,54	0,47	0,39	0,32	≤0,31
	0,1	≥0,53	0,46	0,39	0,32	≤0,31
100	2	≥0,50	0,43	0,36	0,30	≤0,29
	1	≥0,49	0,42	0,36	0,29	≤0,29
	0,5	≥0,48	0,42	0,35	0,29	≤0,28
	0,1	≥0,46	0,40	0,34	0,28	≤0,27

Měřicí rychlost	MPD	Klasifikační stupeň Fp pro BV-11				
		1	2	3	4	5
40	2	≥0,71	0.61	0.52	0.42	≤0.41
	1	≥0,73	0.64	0.54	0.44	≤0.43
	0,5	≥0,77	0.67	0.57	0.46	≤0.45
	0,1	≥0,94	0.82	0.69	0.57	≤0.55
60		≥0,64	0,56	0,47	0,39	≤0,38
80	2	≥0,58	0.51	0.43	0.35	≤0.34
	1	≥0,56	0.49	0.41	0.34	≤0.33
	0,5	≥0,54	0.46	0.39	0.32	≤0.31
	0,1	≥0,44	0.38	0.32	0.26	≤0.24
100	2	≥0,53	0.46	0.39	0.32	≤0.31
	1	≥0,49	0.43	0.36	0.30	≤0.29
	0,5	≥0,45	0.39	0.33	0.27	≤0.26
	0,1	≥0,30	0.26	0.22	0.18	≤0.17

Srovnávací měření 2018 v Nantes

Vyhodnocením srovnávacích měření byly stanoveny specifické kalibrační koeficienty pro zařízení TRT a BV 11 uvedené v tab. 3 a v tab. 4 je z těchto hodnot upravena tabulka 4 z ČSN 73 6177 pro všechny rychlosti pro a) TRT a b) pro BV 11.

Tab. 3 Stanovené kalibrační parametry zkušebních zařízení

Parametr	B	a	b
TRT	1.000	196	0.108
BV-11	1.072	151.5	0.464

Tab. 4 Požadované součinitele tření v klasifikačních stupních v závislosti na měřicí rychlosti a makrotextuře MPD povrchu vozovky
a) pro zařízení TRT
b) pro zařízení BV 11

Měřicí rychlost	MPD	Klasifikační stupeň Fp pro TRT				
		1	2	3	4	5
40	2	≥0,66	0,57	0,48	0,40	≤0,38
	1	≥0,66	0,57	0,48	0,40	≤0,38
	0,5	≥0,67	0,58	0,49	0,40	≤0,39
	0,1	≥0,68	0,59	0,50	0,41	≤0,40
60		≥ 0,60	0,52	0,44	0,36	≤ 0,35
80	2	≥0,55	0,47	0,40	0,33	≤0,32
	1	≥0,54	0,47	0,40	0,33	≤0,32
	0,5	≥0,54	0,47	0,39	0,32	≤0,31
	0,1	≥0,53	0,46	0,39	0,32	≤0,31
100	2	≥0,50	0,43	0,36	0,30	≤0,29
	1	≥0,49	0,42	0,36	0,29	≤0,29
	0,5	≥0,48	0,42	0,35	0,29	≤0,28
	0,1	≥0,46	0,40	0,34	0,28	≤0,27

Měřicí rychlost Km/h	Klasifikační stupeň Fp				
	1	2	3	4	5
40	≥0.68	0.59	0.5	0.41	≤0.4
60	≥0.6	0.52	0.44	0.36	≤0.35
80	≥0.53	0.46	0.39	0.32	≤0.31
100	≥0.47	0.41	0.35	0.29	≤0.28
120	≥0.42	0.37	0.32	0.27	≤0.26

Srovnávací měření 2018 v Nantes

Vyhodnocením srovnávacích měření byly stanoveny specifické kalibrační koeficienty pro zařízení TRT a BV 11 uvedené v tab. 3 a v tab. 4 je z těchto hodnot upravena tabulka 4 z ČSN 73 6177 pro všechny rychlosti pro a) TRT a b) pro BV 11.

Tab. 3 Stanovené kalibrační parametry zkušebních zařízení


Parametr	B	a	b
TRT	1.000	196	0.108
BV-11	1.072	151.5	0.464

Tab. 4 Požadované součinitele tření v klasifikačních stupních v závislosti na měřicí rychlosti a makrotextuře MPD povrchu vozovky
a) pro zařízení TRT
b) pro zařízení BV 11

Měřicí rychlost km/h	Klasifikační stupeň				
	1	2	3	4	5
40	≥0,69	0,60	0,51	0,42	≤0,41
60	≥0,67	0,58	0,49	0,40	≤0,39
80	≥0,60	0,52	0,44	0,36	≤0,35



Měřicí rychlost	MPD	Klasifikační stupeň Fp pro BV-11				
		1	2	3	4	5
40	2	≥0,71	0.61	0.52	0.42	≤0.41
	1	≥0,73	0.64	0.54	0.44	≤0.43
	0,5	≥0,77	0.67	0.57	0.46	≤0.45
	0,1	≥0,94	0.82	0.69	0.57	≤0.55
60		≥0.64	0.56	0.47	0.39	≤0.38
80	2	≥0.58	0.51	0.43	0.35	≤0.34
	1	≥0.56	0.49	0.41	0.34	≤0.33
	0,5	≥0.54	0.46	0.39	0.32	≤0.31
	0,1	≥0.44	0.38	0.32	0.26	≤0.24
100	2	≥0.53	0.46	0.39	0.32	≤0.31
	1	≥0.49	0.43	0.36	0.30	≤0.29
	0,5	≥0.45	0.39	0.33	0.27	≤0.26
	0,1	≥0.30	0.26	0.22	0.18	≤0.17

Potvrzení platnosti výsledků srovnávacích měření



Obr. 1 Výsledky měření F_p zařízením TRT na dálnici D5, jak na CB krytu, tak na asfaltových krytech SMA 11 a ACO 16. Jsou vyneseny požadované hodnoty F_p v závislosti na rychlosti a naměřené hodnoty F_p při uvedených hodnotách MPD.

Potvrzení platnosti výsledků srovnávacích měření



Obr. 2 a) Závislost relativní nehodovosti (accident risk) v případě použití klasifikace Fp při rychlosti 60 km/h,
Obr. 2 b) Stejná závislost v případě použití klasifikace Fp při rychlosti 90 km/h

Při srovnání relativní nehodovosti asfaltových úseků na D5 s úseky cementobetonovými, byla relativní nehodovost na CBK o 58 % vyšší než na úsecích asfaltových.

Vývoj klasifikace v ČSN 73 6177

Tabulka 5 Klasifikace součinitele tření v ČSN 73 6177 (1996, 2009 a 2017)

		ČSN 73 6177, 1997																																												
VÚD 2	PK A	Green															Yellow										Orange																			
	PK B	Green															Yellow										Orange																			
TRT	PK A	Green								Yellow										Red																										
	PK B	Green															Yellow										Orange																			
		ČSN 73 6177, 2009																																												
TRT	PK A	Green								Orange										Red																										
	PK B	Green															Orange																													
		ČSN 73 6177, 2015																																												
TRT	PK A	Green															Orange										Red																			
	PK B	Green															Orange																													
Inovace ???	PK A	Green															Yellow										Orange																			
	PK B	Green															Yellow										Orange																			
Hodnota Fp		64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20



Poznámky

V ČSN 73 6177, 1996, PK Skupiny A jsou D, RMK a S I. tř., skupiny B ostatní PK. Je uveden převoní vztah $F_p, TRT \times 0,94 = F_p, 99\%$ prokluz

V ČSN 73 6177, 2009 nejsou klasifikační stupně rozděleny podle skupin PK, ale A jsou úseky PK se zvýšenými požadavky na PVV a B ostatní PK. Klasifikačním stupňům byl dán význam 1 (2 pro B) pro přejímku krytu, 2 (3) pro konec záruční doby 3 (4) plánování údržby nebo opravy a 4 (5) provedení opravy,

V ČSN 73 6177, 2015 bylo dělení na skupiny vozovek zrušeno a pro přejímku nového krytu se použil klasifikační stupeň 2

Makrotextura a hlučnost povrchu vozovky



Požadavky na stanovení nové klasifikace

Povrchové vlastností vozovek se zatřídí do pětistupňové klasifikace od 1 (výborný) do 5 (havarijní). V každém klasifikačním stupni jsou stanoveny požadované minimální hodnoty daného parametru pro dobu životnosti vozovky:

1. Nová obrusná vrstva vozovky
2. Konec záruční doby obrusné vrstvy vozovky
3. Běžné užívání vozovky
4. Plánování údržby nebo opravy, tj. povrch v době následného užívání nebude plnit požadavky bezpečnosti a pohodlí
Je třeba provést opatření údržby nebo opravy vozovky, nebo informovat uživatele o nevyhovujícím stavu povrchu vozovky dopravní značkou či omezit dovolenou rychlost.

Uvedenou klasifikaci povrchu vozovky lze chápat jako požadavky na povrchové vlastnosti, které:

1. vyjadřují technologické možnosti dané typem obrusné vrstvy a použitých materiálů,
2. kontrolují vhodnost technologie a použitých materiálů v době záruky, zaručují dlouhodobou funkci v klasifikaci 3
3. zajišťují bezpečnost a pohodlí silničního provozu,
4. vyjadřují varovné hodnoty,
5. způsobují vážné omezení silničního provozu.

Metodika

1. Statistika hodnot proměnných parametrů při převjímcce a na konci záruční doby a měření v běžném roce
2. Porovnání databáze nehod a proměnných parametrů F_p , IRI, MPD, hloubka koleje a vody
3. Vyhodnocení, stanovení a projednání klasifikace, vložení klasifikace do SHV

- [1] ČSN 73 6177 (zpracovatel Bazala A.): Měření a hodnocení protismykových vlastností vozovek, leden 1996
- [2] ČSN 73 6177 (zpracovatel Nekula L.): Měření a hodnocení protismykových vlastností vozovek, leden září 2009
- [3] ČSN 73 6177 (zpracovatel Nekula L.): Měření a hodnocení protismykových vlastností vozovek, 2015
- [4] Výzkumný projekt 1F45B/064/120 Protismykové vlastnosti povrchů vozovek podle Evropských norem pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, VUT FAST 2003 až 2007
- [5] Kudrna J., Vojtěšek A., Mališ I., Nekula L.: Road skid resistance Influence on the Number o Crash Accidence,
- [6] Výzkumný projekt CG723-065-910 Účinek dopravního zatížení na snižování protismykových vlastností povrchů vozovek a stanovení požadavků na ohladitelnost kameniva, VUT FAST, 2007 až 2011
- [7] Výzkumný projekt TA01031562 Technologie úprav povrchu cementobetonových krytů pro zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti silničního provozu, VUT FAST 2011-2014
- [8] Kudrna J., Dašková J., Nekulová P., Nekula L.: Skid Resistance of Concrete Pavements and their Durability, Betonové vozovky, Praha 2016
- [9] 1st European Pavement Friction Workshop, Round robin tests analyses, Nantes, 2018

Děkuji za pozornost